G | I | F

GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Geotechnisches Ingenieurbüro
Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm

ETIBS®- Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt

Hangrutsch Kirchberg Adenau

Auftraggeber: Stölben GmbH
Bohrung: BK 106
Ort: Adenau
Auftragsnummer: e-3345

Teufenmaßstab 1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten
Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	14.11.2024	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	40.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	9.66 m - 39.79 m (30.13 m)	Quelldatei:	BK106.blk / BK106.log
Verrohrung bis:	9.68 m	Messingenieur:	Fr. Sagmajster
Wasserstand:	26.26 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Bemerkungen:
Messintervall ETIBS: 9.66 m - 26.75 m (17.09 m)
Messintervall ABF: 26.75 m - 39.79 m (13.04 m)

Trennflächen :
schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern N	[m]	Bohrlochabwicklung N O S W N	Trennflächenabwicklung N O S W N	Nr.	Bemerkung




10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
65
67
68
69
70
72
71


13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
118
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140


16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
141
142
143
144
145
146
147
148
149
161
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
163
160
174
162
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
175
176
178
179
180
177
181
182
183
184
185
186
187
189
190
191
192
188
199
193
194
196
197
195
198
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210


19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
242
241
243
245
244
247
246
248
250
251
249
252
253


22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
268
269
267
270
272
273
271
274
275
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302


25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
316
317
315
318
319
320
324
322
323
321
325
Wasserspiegel


28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
326
327
328
329
330
331
333
332
334
335
336
337
338


31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
339
340
341
342
343
344
346
345
347
348
349
350
351


34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
352
353
354
355
356
357
359
358
360
361
363
364
365
362


37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
39.2
39.4
39.6
366
367
369
368
370
Schichtfuge